



有颜色的为重点
检测尺寸!

技术要求:

- 1、光学透过率: 大于等于90%。
- 2、表面光洁, 目视确认不能有明显的气泡, 伤痕, 污垢等。
- 3、单位: mm
- 4、表面色泽均匀, 应与标准色板或样件保持一致。

日期	2015. 06. 01	图纸名称: 透光玻璃	比例	1: 1
设计			材料	复合材料/亚克力/PC
制图		深圳奥比中光科技有限公司	毛重	0. 12g
审查			数量	1
审定		视图:	图号	TGQ. 15. 04. 01. 02
版次	V2. 3		代码	1: 1